

West P8010 1/8 DIN 数字显示器



West P8010 可以进行多点测量,具有扣除毛重功能,更具灵活性。它可选择显示的颜色,红色、绿色或绿色/红色。插入模块允许最多 5 个报警继电器(可以锁存或非锁存),PV 再传送或电源变送。

- 无需跳线
- 自动检测硬件
- 最多5路报警输出
- Modbus 和 ASC II 通讯
- 最小/最大值保持
- 扣除毛重(自动归零)功能
- 多点标定
- 可选择显示颜色





技术指标


特点		
● 输出配置	最多5个输出,其中最多3个单路/2个双路继电器,最多1个PV变送,最多1个变送器电源	
• 报警类型	最多5个过程高/低报警、逻辑"或"报警(直接或反向操作)。过程报警滞后可调。	
• 可视变量	过程变量、最大值、最小值、上次复位后报警1的间隔时间。	
• 显示单位	℃/ FLED。以及 27 种其它常用单位标签,安装在透明观察窗后面。	
• 人机界面	3 按键操作,4位13mm红色、绿色或红色/绿色显示(可根据报警改变颜色),及1个设置、3个报警、最大和最小值指示灯。	
• 计算机组态	支持计算机离线组态(无需通讯选件)。组态软件适用于 Windows 98 及以上。West 订货号: PS1-CON。	
输入		
• 热电偶	B、C、J、K、L、N、R、S、T和PtRh20%vsPtRh40%	
• RTD	3 线制 PT100,每线最大阻值 50Ω(三线要平衡)。	
• 线性直流	0-20mA, 4-20mA, 0-50mV, 10-50mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V.	
ma 1.	量程 -1999 至 9999,可标定,小数点位置可调。	
● 阻抗	热电偶和 mV 输入时> 10 MΩ,V 输入时 47 kΩ,mA 输入时为 5 Ω。	
精度	输入范围的 ±0.1%, ±1 LSD(T/C CJC 好于 1 ℃)。	
 采样频率 	每秒 4 次,精度 14 位。	
• 传感器断线检测	<2秒(DC为0时除外),热电偶、RTD和mV输入时显示高报警,mA或V输入时显示低报警。	
输出和选件		
● 单路报警继电器	单刀双掷继电器 2 A, 240V(交流), >500,000 次。锁存或非锁存。	
• 双路报警继电器	两个单刀单掷继电器 2A, 240V(交流), >200,000 次。锁存或非锁存。	
• SSR(固态继电器)输出	驱动能力 >10V DC,最小 500Ω。	
• 可控硅驱动输出	0.01 至 1 A (交流), 20 至 280V, 47 至 63Hz。	
• 直流线性输出	0-20mA、4-20mA 接入 500Ω(最大),0-10V、2-10V、0-5V 接入 500Ω(最小)。	
	250Ω时,精度为±0.25%。(线性下降到 0.5%,用于增加负载至指定限值)。	
• 变送器电源	输出 24V DC(标准),接入 910Ω(最小),给外部装置供电。	
• 串行通讯	2 线 RS485, 1,200 至 19,200 波特率,Modbus 和 ASCII 协议(可选)。	
• 数字输入	继电器外部复位,存储报警 1 的间隔时间,存储最小/最大设定值或启动扣除毛重功能。干触点或 TTL 数字输入选择。	
操作环境		
• 温度和湿度	0至55℃(贮存温度-20至80℃),相对湿度20%至95%(无冷凝)。	
电源	100 至 240V AC,50/60Hz 7.5VA(可选 20 至 48V AC 7.5VA / 22 至 65V DC 5W)。	
• 前面板防护等级	IEC IP66(背部防护等级为 IP20)。	
• 认证	CE, UL 和 ULc, 污染度 2, 安装等级 II	

West P8010

1/8 DIN 数字显示器







现场设置

输入

无跳线设置, 可现场更改(不需要配件)

電井 ロ

<u>选件插槽 1</u>	零件号
继电器输出	PO1-C10
线性输出 mA/V DC	PO1-C21
SSR 输出	PO1-C50
可控硅驱动输出	PO1-C80
选件插槽 2	零件号
继电器输出	PO2-C10
双路继电器输出	PO2-W09
线性输出 mA/V DC	PO2-C21
SSR 输出	PO2-C50
可控硅驱动输出	PO2-C80
选件插槽 3	零件号
继电器输出	PO2-C10
双路继电器输出	PO2-W09
线性输出 mA/V DC	PO2-C21
SSR 输出	PO2-C50
24VDC 变送输出	PO2-W08
<u>选件插槽 A</u>	零件号
<u>选件插槽 A</u> 数字输入	

